



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ARAD

ROMANIA - 310037 - ARAD - STR. ANDRENYI KAROLY, NR. 2-4
TEL.: (+)0040 357 407 200; (+)0040 257 220 000; FAX: (+)0040 357 407 211

Florina
Iustina
Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD, L=ARAD, O=Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, OU=Administrativ, E=scjaradsecretariat@yahoo.com, SERIALNUMBER=201104209FII1, G=Florina Iustina, SN=Ionescu, CN=Florina Iustina Ionescu
2020.05.22 16:39
unitate afișată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. 16487/30.04.2020

Solicitare de clarificari

Către,

S.C. DANSON S.R.L.

Referitor la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **Achiziția de echipamente medicale 3 loturi**, clasificare conform CPV: **33100000-1 Echipamente medicale (Rev. 2), 50421000-2 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului medical (Rev. 2), 51410000-9 Servicii de instalare echipament medical (Rev. 2), 80320000-3 Servicii de formare profesională în domeniul medical (Rev. 2)** – derulată prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cod unic achiziție: **3519879_2020_PAAPD1138914**.

Comisia de Evaluare numită prin **Dispoziția nr. 1286/29.04.2020** în temeiul prevederilor **art. 134, alin. (1)** din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin **H.G. nr. 395/2016** actualizată, a constatat în **propunerea tehnică** prezentată de către societatea dvs. anumite **neconcordanțe** în raport cu cele precizate în Caietul de Sarcini, respectiv:

- în ceea ce privește **loturile 2 și 3** din oferta tehnică depusă nu **reiese termenul exact de livrare, respectiv ati precizat un termen de 6-8 săptămâni, în condițiile în care prin Caietul de sarcini a fost impus un termen de livrare de maxim 45 zile**. Va solicităm astfel, să ne specificați numărul maxim de zile în care puteți livra echipamentele aferente acestor loturi.

- în ceea ce privește **lotul 3** din oferta depusă reiese faptul că ati **oferțat o perioadă de garanție tehnică aferentă echipamentelor de 24 de luni, în condițiile în care prin Caietul de sarcini a fost solicitată o perioadă de garanție tehnică de 36 de luni**, nefiind îndeplinite în acest sens cerințele impuse de către autoritatea contractantă prin Caietul de sarcini. Va solicităm să clarificați dacă sunteți în măsură să asigurați perioada de garanție tehnică solicitată de către autoritatea contractantă

Va rugăm să ne clarificați aspectele mai sus prezentate până în termenul limită de **04.05.2020, ora 11:00**.

Se precizează faptul că în conformitate cu prevederile **art. 137, alin. (1)** din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice, aprobate prin **H.G. nr. 395/2016** actualizată, "**Comisia de evaluare are obligația de a respinge ofertele inacceptabile și neconforme**", cu luarea în considerare a situațiilor prevăzute la **art. 137, alin. (3) lit. a)** din același act normativ, potrivit căruia, "**nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini**".

Manager,
Ec. Lucea Carmen



Intocmit,



spital <scjuarad.bap@gmail.com>

Solicitare clarificare DANSON

1 mesaj

spital <scjuarad.bap@gmail.com>

Către: office@danson.ro

30 aprilie 2020, 17:39

 **Solicitare clarificari DANSON.pdf**
98K